- 1) Ouvrez Fusion 360
- 2) Plan de travail en mode HAUT
- 3) Créez une nouvelle esquisse Base
- 4) **Dessinez** un rectangle 2 points de 23 x 35,5 mm



5) Positionnez le rectangle


- Centrez le rectangle sur l'axe X
 - Sélectionnez la contrainte Cote d'esquisse (D)



- Sélectionnez le segment supérieur
- Sélectionnez le centre des axes
- Glissez vers la droite
- Cliquez
- Tapez la cote (35,5 / 2 = 17,75)
- Entrée
- Libérez la contrainte Cote d'esquisse




- Sélectionnez le segment gauche
- Sélectionnez le centre des axes
- Cliquez sur la contrainte Coïncident




- 7) Dessinez un Arc tangent aux segments supérieur et inférieur
 - Sélectionnez Créer / Arc / Arc tangent



Cliquez sur le point inférieur gauche




NOTA: Nous constatons que l'esquisse comporte 2 parties, avec un segment commun Il faut donc grouper les parties pour n'en former qu'une seule.



8) Sélectionnez l'outil Ajuster




Cliquez sur le segment commun



9) Quittez le mode l'esquisse


Terminer l'esquisse

10) Faites une Extrusion de 15 mm



Création du centrage


- 11) Sélectionner la face supérieure
 - Créer une nouvelle esquisse Centrage
 - Double clic sur la périphérie de la base




Sélectionnez l'outil Décalage



- **Tapez** la dimension = 2,5 mm
- OK



- Clic droit sur la surface obtenue
 - Esquisse / Extrusion



Taper la dimension 3 mmOK




12) Positionnez le plan de travail en mode BAS



Réalisation du lamage

- Sélectionnez la face
 - Créez une nouvelle esquisse Lamage 10
 - Sur le centre des axes ==>
 Tracez un cercle centré
 - ∘ Ø = 10 mm
 - Cliquez droit sur le cercle==> Extrusion
 - Taper la cote = -13 mm




• Entrée




Réalisation du perçage


- 13) Positionner le plan de travail BAS
 - Sélectionnez le fond du lamage
 - Créer une nouvelle esquisse Perçage 4,5
 - Tracez un cercle centré sur le centre des axes
 - \circ Ø = 4.5 mm
 - Terminer l'esquisse



- Faites une <u>extrusion négative</u> sur toute l'épaisseur
 - Sélectionner la surface du cercle
 - Sélectionner l'outil Extrusion




- Direction = Un coté
- Étendue = Tout
- Opération = Couper






14) Placer le plan de travail en AVANT




Création la pente à 45°


- Créez une nouvelle esquisse Pente 45°
 - Sélectionnez l'outil Point (créer / point)
 - Faites un zoom
 - Placez un point sur le segment gauche
 - Libérer l'outil



- Sélectionner l'outil Cote d'esquisse (Touche D)
- Placez le point à 11,5 mm de la face supérieure
- Libérer l'outil




- Sélectionnez l'outil Rectangle 3 Points
- Tracez un rectangle 15 x 6 mm en partant du point





- Inclinez le rectangle à 45° de la face inférieure
 - Sélectionnez l'outil Cote d'esquisse
 - Sélectionnez le segment de la face inférieure
 - Cliquez
 - **Sélectionnez** le segment droit du rectangle
 - o Glissez vers la droite
 - Tapez la cote de 45°
- Terminer l'esquisse






- Sélectionnez le rectangle
- Sélectionnez l'outil Extrusion
 - o direction = Un coté
 - Distance = -36 mm
 - Opération = Couper






16) Placer la pièce en plan GAUCHE VERTICAL





Création de la forme du cadre de vélo

- Créer une nouvelle esquisse Extrusion 30
 - Sélectionnez l'outil Centre diamètre cercle
 - Positionner le pointeur sur le centre des axes
 - Faite glisser vers le bas
 - Tracez un cercle Ø 30 mm sur l'axe Y




- Sélectionner l'outil Cote d'esquisse (Touche D)
- Placez le centre du cercle à 26,5 mm du segment haut
- Sélectionner la face du cercle
- Terminer l'esquisse







17) Faites pivoter la pièce face AVANT




- Sélectionnez l'outil Extrude
 - Direction = Symétrique
 - Mesure = Toute la longueur
 - Distance = 50 mm
 - Opération = Couper
 - OK



18) Faites des Congés de 1,5 mm sur la partie haute du patin





19) Replacez le dessin dans le plan BAS



- 20) Exportez le fichier Essai Patin porte vélo.f3d dans votre dossier essais
- 21) Fermez Fusion 360 sans l'enregistrer