

## DESSIN 3 D ==> AUTODESK FUSION\_360 COURS 22 ==> RENFORT ÉQUERRE Fonction Nervure

Ce tutoriel est réalisé au format pdf, par rapport à une vidéo. Merci a son créateur




- 1) Ouvrez Fusion 360
  - Orientez le plan de travail en face HAUT
  - Créez une nouvelle esquisse Équerre
  - Sélectionnez l'outil Ligne
  - En partant du centre des axes
    - Créez l'esquisse ci-contre
  - Terminer l'esquisse



- 2) Faites une Extrusion
  - Distance = 100 mm
  - Opération = Nouveau corps
  - OK
- 3) Créez un Plan de décalage
  - Sélectionnez la fonction Construire / Plan de décalage
  - Sélectionner le profil de l'équerre
  - Distance = 80 mm
  - OK



Sélectionnez le plan




## DESSIN 3 D ==> AUTODESK FUSION\_360 COURS 22 ==> RENFORT ÉQUERRE Fonction Nervure

- 4) Créez une nouvelle esquisse Renfort 1
  - Sélectionnez l'outil Créer / Ligne
  - Créez une ligne à 45° qui ne touche pas les faces de l'équerre








- 5) Sélectionnez sur la fonction Créer / Nervure
  - Contour = Sélectionnez la ligne
  - Épaisseur = 5 mm
  - Direction de l'épaisseur = Symétrique
  - Type d'étendue = Vers le suivant
  - OK
- 6) Créez un nouveau Plan de décalage (voir paragraphe 3)

○ Distance = - 60 mm






- 7) Créez un nouvelle esquisse Renfort 2
  - Sélectionnez l'outil Créer / Ligne
  - Créez une ligne à 45° qui ne touche pas les faces de l'équerre



• Terminer l'esquisse




- 8) Cliquez sur la fonction Créer / Nervure
  - Contour = Sélectionnez la ligne
  - Épaisseur = 5 mm
  - Direction de l'épaisseur = Symétrique
  - Type d'étendue = Distance
  - Profondeur = 10 mm
  - OK
- 9) Créez un nouveau Plan de décalage
  - Cliquez sur la fonction Construire / Plan de décalage (voir paragraphe 3)
    - Plan = **Sélectionner** le profil de l'équerre
    - Étendue = Distance
    - Distance = 20 mm
  - OK




## DESSIN 3 D ==> AUTODESK FUSION\_360 COURS 22 ==> RENFORT ÉQUERRE Fonction Nervure

- 10) Créez un nouvelle esquisse Renfort 3
  - Sélectionnez l'outil Créez / Spline de point de lissage
  - Créez une courbe qui touche pas les faces de l'équerre
  - **Terminer** l'esquisse
- 11) Cliquez sur la fonction Créer / Nervure
  - Contour = Sélectionnez la courbe de Bézier
  - Épaisseur = 5 mm
  - Direction de l'épaisseur = Symétrique
  - Type d'étendue = Vers le suivant
  - OK




- 12) Créez un nouveau Plan de décalage
  - Cliquez sur la fonction Construire / Plan de décalage
    - Plan = Sélectionner le profil de l'équerre
    - Étendue = Distance
    - Distance = 0 mm
  - OK
- 13) Créez un nouvelle esquisse Renfort 4
  - Sélectionnez l'outil Créer / Arc 3 points



- Créez un Arc trois points coïncidant avec les faces de l'équerre
  - Distance avec les extrémitées de l'équerre = 8 mm
- Terminer l'esquisse



- 14) Cliquez sur la fonction Créer / Nervure
  - Contour = Sélectionnez l'arc
  - Épaisseur = -5 mm
  - Direction de l'épaisseur = Une direction
  - Profondeur = 8 mm
  - OK



- 15) **Exportez** le fichier 22-Renfort d'équerre.f3d dans votre dossier Essais
- 16) Fermez Fusion 360 sans l'enregistrer