

### DESSIN 3 D ==> AUTODESK FUSION\_360 COURS 33 ==> Vis moletée



- 1) Ouvrez Fusion 360
  - Orientez le plan de travail sur le plan AVANT
- 2) Tracez le demi contour de la vis en partant du centre des axes
  - Créez une nouvelle esquisse 1/2 profil
  - Dessinez l'esquisse comme ci-dessous



- Terminer l'esquisse
- 3) Sélectionnez l'outil Créer / Révolution
  - Sélectionner l'esquisse
    - ∘ Type = Angle
    - ∘ Angle = **360°**
    - Direction = un coté
    - Opération = Nouveau corps
  - OK
- 4) Faites un Chanfrein en bout de vis
  - Sélectionnez l'outil Modifier / Chanfrein
  - Sélectionnez le Ø 6 mm
    - 1 Arête = 1,5 mm
    - Type = Distance égale
    - Type de coin = Chanfrein
  - OK



## DESSIN 3 D ==> AUTODESK FUSION\_360 COURS 33 ==> Vis moletée


- 5) Faites les Chanfreins sur les Ø 12 mm
  - Sélectionner les arêtes des Ø 12
    - 1 Arête = 0,5 mm
    - Type = Distance égale
    - Type de coin = Chanfrein
  - OK
- 6) Faites les Congés sur le Ø 11 mm
  - Sélectionnez les arêtes du Ø 11 mm
    - 2 arêtes = 0,25 mm
    - Type de rayon = Constante
    - Type de coin = Sphère bitangente
  - OK


#### Création du filetage


- Sélectionnez l'outil Créer / Filetage
  - Sélectionnez la partie à fileter
  - Modélisé = Activé
  - Longueur totale = Désactivée
  - Longueur = 13 mm
  - Type de filetage = Contour métrique ISO
  - Taille = M6
  - Conception = M6 x 1
  - Classe = 6g
  - Direction = Côté droit
- OK

### Exécution du moletage


- 7) **Orientez** le plan de travail
- 8) Sélectionnez la fonction Créer / Spire
  - Cliquez sur le plan YZ
  - Tracez un cercle du centre des axes
    - Diamètre = 13 mm
    - Révolution = 0,25
    - Hauteur = 7 mm
    - Section = Triangulaire vers la gauche
    - Position de section = Au centre
    - Taille de la section = 1 mm
    - Opération = Couper
  - OK
- 9) Sélectionnez la fonction Créer / Symétrie Miroir
  - Objet = Sélectionner les deux faces de la forme
  - Plan de symétrie = Sélectionnez le plan XY
  - OK
- 10) Sélectionnez la fonction Créer / réseau / Réseau circulaire
  - Sélectionnez les deux rainures
    - ( Dans la barre de progression, sélectionnez les deux dernières opérations)




















# DESSIN 3 D ==> AUTODESK FUSION\_360 COURS 33 ==> Vis moletée

- Sélectionnez l'axe ou le plan X
  - Type = Complet
  - Masquer = Activé
  - Quantité = 20
- OK



- 11) Exportez le fichier 33- Vis moletée.f3d dans votre dossier Essais
- 12) Fermez Fusion 360 sans l'enregistrer