





DESSIN 3 D ==> AUTODESK FUSION_360 COURS 32 ==> Clé mixte plan décalage orienté

- 1) Ouvrez Fusion 360
- Orientez le plan de travail sur le plan HAUT
- 2) Créez une nouvelle esquisse Clé plate
 - Au centre des axes
 - Tracez une ellipse légèrement orientée vers la gauche
 - Largeur = 25 mm
 - Hauteur = 32 mm
 - Tracez une ligne sur l'axe X vers la droite
 Inclinez l'ellipse
 - Angle = 17°
 - **Tracez** une ligne de la périphérie de l'ellipse à son axe vertical
 - Distance du centre = 8,5 mm
 - **Tracez** une seconde ligne de la périphérie de l'ellipse à son axe vertical
 - Distance = 17 mm
 - Faites un arc par trois points
 - Le troisième point sur <u>l'axe de l'ellipse</u>
 - Rayon = 11 mm
 - Terminer l'esquisse
- 3) Faites une extrusion
 - Sélectionnez l'esquisse
 - Direction = Symétrique
 - Mesure = mi-longueur
 - Distance = 3,5 mm
 - Opération = Nouveau corps
 - OK

DESSIN 3 D ==> AUTODESK FUSION_360 COURS 32 ==> Clé mixte plan décalage orienté

Création de la partie centrale

- 4) Créez une nouvelle esquisse Partie centrale
 - Tracez trois lignes
 - Placez une contrainte de coïncidence entre les points gauche et la clé plate





- Distance segment haut à l'axe X = 5,5 mm 0
- Distance entre les deux segments = 11 mm
- 0 Distance segment de droite et l'origine = 120mm
- Terminer l'esquisse
- 5) Faites une extrusion
 - Sélectionnez l'esquisse
 - Direction = Symétrique
 - Mesure = mi-longueur
 - Distance = 2,25 mm
 - Opération = Joindre
 - OK
- 6) Orientez le plan de travail en face DROITE
- 7) Créez une <u>nouvelle esquisse</u>
 - Sélectionnez l'extrémité de la partie centrale
 - Tracez une ligne au centre sur toute la largeur
 - Terminer l'esquisse
- 8) Sélectionnez la fonction Construction / Plan d'angle
 - Cliquez sur la ligne • Angle = -15°
 - OK
- 9) Créez une nouvelle esquisse ceil
 - Sélectionnez le plan
 - Tracez un cercle centré
 - Diamètre = 25 mm
 - Distance du centre des axes = 10 mm
 - Distance du segment gauche = 5,5 mm
 - Sélectionnez l'outil Créer / Polygone circonscrit
 - Tracez un polygone 6 cotés • Rayon = 8,5 mm
 - Sélectionnez la contrainte Horizontale / verticale
 - Cliquez sur le <u>segment de droite</u>
 - Tracez un autre polygone 6 cotés
 - Rayon = 8,5 mm



2







Polygone circonscrit





DESSIN 3 D ==> AUTODESK FUSION_360 COURS 32 ==> Clé mixte plan décalage orienté

- Sélectionnez la contrainte Horizontale / verticale
 - Cliquez sur le <u>segment supérieur</u>
- Sélectionnez l'outil Ajuster
 - **Supprimez** les segments superflus
- **Terminer** l'esquisse 10) **Faites** une extrusion
 - Direction = Deux cotés
 - Distance coté1 = 4,5 mm
 - Distance coté 2 = 3,5 mm
 - Opération = Joindre
 - OK

11) Faites un congé de 30 mm

- 12) Faites un congé de 35 mm
- 13) Faites des congés de 6 mm coté œil

14) Exportez le fichier 32-Clé mixte pla décalage orienté.f3d dans votre dossier Essais

15) Fermez Fusion 360 sans l'enregistre



