

DESSIN 3 D ==> AUTODESK FUSION 360 **COURS** ==> Cylindre en angle sur une pièce

Tutoriel réalisé en pdf d'une vidéo. Merci a son créateur https://www.youtube.com/watch?v=5IMC-RnWCGE





- 1) Ouvrez Fusion 360
 - Orientez le plan de travail sur le plan AVANT
- 2) Créez une Nouvelle Esquisse Bloc
 - Tracez un Rectangle centré vertical
 - Largeur = 7 mm
 - Hauteur = 35 mm
 - Entrée
 - Terminer l'esquisse
- 3) Faites une Extrusion
 - Direction = Un côté
 - Distance = 120 mm
 - Opération = Nouveau corps
 - OK
- 4) Créez une Nouvelle Esquisse
 - Sélectionnez la face du dessus
 - Tracez une Ligne de construction du bord avant au bord
 - (Assurez vous d'avoir une contrainte de perpendicularité




- Positionnez la ligne par rapport a la face gauche ○ Distance = 70 mm
 - Terminer l'esquisse
- 5) Créez une Nouvelle Esquisse sur la face avant
 - Faites une Projection du point avant
 - Sélectionnez la fonction Créer / Projection/Inclure / **Projection**
 - Géométrie = Cliquez sur le point


 - Tracez une Ligne oblique vers le haut à droite
 - Positionnez la ligne
 - Angle = 45°
 - Longueur = 20 mm
 - Terminer l'esquisse








- 6) Faites un Plan de construction sur la ligne
 - Sélectionnez la fonction Construire / Plan le long de la trajectoire
 - Chemin = Sélectionnez la trajectoire (ligne)
 - Distance = 1
 - OK





DESSIN 3 D ==> AUTODESK FUSION_360 **COURS** ==> Cylindre en angle sur une pièce


- 7) Créez une Nouvelle Esquisse sur le plan
 - Faites une Projection de la ligne de construction
 - Sélectionnez la fonction Créer / Projection/Inclure / Projection
 - Géométrie = Cliquez sur la ligne


 - Tracez un Cercle centré au centre de la ligne
 - Diamètre = 4,5 mm
 - **Entrée**
 - Terminer l'esquisse

NOTA: On constate que la ligne projetée n'est plus une ligne de construction



- **Terminer** l'esquisse
- 8) Faites une Extrusion du cercle
 - Contour = Sélectionnez le cercle
 - Direction = Un côté
 - Type d'étendue = Vers l'objet
 - Objet = Sélectionnez la face supérieure du corps Bloc
 - Opération = Joindre





- 9) Exportez le fichier Cylindre en angle sur une pièce.f3d dans votre dossier Essais
- 10) Fermez Fusion 360 sans l'enregistrer